

Erledigt

High Sierra auf HP Elite Desk 800 G1 USDT Installations- und Einrichtungsproblem

Beitrag von „MacPeet“ vom 8. Januar 2019, 19:03

[gerox](#)

Ich muss genau wissen was nun alles geht, ansonsten schaffen wir es nie ins Release.

Ferner muss ich Dich bitten, um das Problem für Mac zu lösen, starte mal unter HighSierra den IORegistryExplorer.

Schaue mal nach, beim Audio ob die Layout-id dort als 15 (0F) steht oder ob auch auf 7 umgezwitcht wurde.

Mac

Da ich nicht sehen kann, ob Du da Fehler machst, für Dich gilt erst einmal gleiches.

Falls Du zwecks Audio schon Experimentiert hast und die AppleHDA nicht mehr original ist, dann musst Du das Original einspielen, sonst geht´s nicht.

Falls Du vorher VoodooAudio im Betrieb hattest, auch der HDADisabler.kext oder AppleHDADisabler.kext muss weg, da der das Laden der AppleHDA verhindert.

Falls Du dies alles hast, unter Mojave hat sich die AppleHDA ja stark verändert, daher patcht die AppleALC alle LayoutID´s auf ID7 um. Leider klappt es da bei den kleinen ALC-Devices nicht immer.

Daher mal folgendes. In Deiner DSDT gab es bereits das HDEF-Device. Ich habe dies mal in der DSDT gepatcht auf:

```
alc-layout-id=15 (0F) und layout-id=7
```

Tausche bitte unter EFI/Clover/ACPI/patched/ die DSDT.aml mit dieser (die alte bitte sichern, falls es nicht geht!!!):

[DSDT.aml.zip](#)

Schalte dafür mittels CloverConfigurator FixHDA aus und entferne die 15 unter AudioInject. Der Inject passiert somit durch die DSDT.

Versuche dies!