

Erledigt

Plötzlich bootet mein hackintosh nicht mehr und schaltet sich aus

Beitrag von „ebs“ vom 10. Januar 2019, 19:42

Wenn beim starten alle Komponenten aktiviert werden kommt es zu Spannungspitzen, da kann es schon passieren das die Kiste nicht weiter will. Was für ein Netzteil mit wieviel Watt ist das eigentlich?

Ursachen kann es am Ende viele geben, deshalb muss man Schritt für Schritt bei der Fehlersuche vorgehen. Und im Screenshot steht nunmal Power supply unavailable, zu deutsch - nicht verfügbare Stromversorgung. Deshalb meine Vermutung.