

Erledigt

ASUS Z390-A und i9 9900k mit iGPU

Beitrag von „Hector Salamanca“ vom 11. Januar 2019, 15:12

USB 3.X funktioniert irgendwie nicht.

Front-USB 3.x: Bluetooth-Receiver wird erkannt, aber keine Festplatte.

An einem USB2-Anschluss hinten wird die Festplatte erkannt, hinten am 3.x-Anschluss ebenfalls nicht.

Was kann das sein?