

**Erledigt**

## **Nvidia GTX 1060 wird nicht erkannt**

**Beitrag von „affe1980“ vom 11. Januar 2019, 19:07**

Habe ein Problem nach dem update von 10.13.4 auf 10.13.6 mit den nvidia web driver.

Habe den Web Driver 387.10.10.10.40.105 installiert danach neugestartet doch der Web Driver ist nicht ausgewählt und die grafikbeschleunigung geht nicht habe mehrfach versucht ihn auszuwählen und nach jeden Neustart sieht es immer so aus.

Kann mir jemand bitte helfen.

Update habe versucht den Fehler selber zu beheben web Driver gelöscht cache geleert neustart wieder Web Driver installiert und es klappte nicht dann habe ich zum test eine Festplatte wo windows drauf soll formatiert leider lag da die funktionierende efi drauf die ich leider mit gelöscht habe. ich habe vom stick gebootet um in das System von 10.13.4 zu kommen aber vom stick ist die efi leider nicht so aktuell wie die andere es war.

hab dazu mal meine conifg angehängt.