

Erledigt

Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 11. Januar 2019, 23:51

Normalerweise über eine SSDT wie diese. Aber da waren wir ja bereits.

Code

```
1. // USB power properties via USBX device
2. DefinitionBlock("", "SSDT", 2, "hack", "USBX", 0)
3. {
4. Device(_SB.USBX)
5. {
6. Name(_ADR, 0)
7. Method (_DSM, 4)
8. {
9. If (!Arg2) { Return (Buffer() { 0x03 } ) }
10. Return (Package())
11. {
12. // these values from MacBookPro14,3
13. "kUSBSleepPortCurrentLimit", 3000,
14. "kUSBWakePortCurrentLimit", 3000,
15. })
16. }
17. }
18. }
19. //EOF
```

Alles anzeigen