

Erledigt

Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A

Beitrag von „CMMChris“ vom 11. Januar 2019, 23:57

Die SSDT steuert die maximale Stromstärke die geliefert werden kann. Wenn das BIOS die Stromversorgung im Sleep komplett abdrehet, hilft das leider auch nicht. Ob der Strom im Sleep abgestellt wird, lässt sich ja ganz einfach nachprüfen (Smartphone, USB Messgerät, Voltmeter, USB Lampe, etc.).