

Erledigt

Nvidia GTX 1060 wird nicht erkannt

Beitrag von „affe1980“ vom 12. Januar 2019, 22:51

Hey leider habe ich es immer noch nicht hinbekommen die GTX 960 mit der Grafikbeschleunigung hin zu bekommen.

ich weiß nicht wo oder was ich verkehrt habe entweder in config oder gar Driver in der Uefi leider weiß ich nicht mehr weiter.

al6042 könntest du bitte mal gucken was ich verkehrt habe?

Mein gesamtmter efi Ordner ist hochgeladen sowie die config .



danke