

Erledigt

Random Restarts - Shutdown Probleme

Beitrag von „CMMChris“ vom 14. Januar 2019, 11:49

Dein USB Problem dürfte am Port Limit liegen. Du schießt über das 15 Port Limit hinaus, sodass nur deine USB 2 Ports geladen werden, nicht aber die USB 3 Ports. Die Lösung des Problems ist die USB Ports ordentlich zu injecten und dabei die nicht genutzten Ports auszuschließen. Das geht entweder mit dem Intel FB Patcher und der davon generierten Kext (Original Anleitung bei den Verrückten: <https://www.insanelymac.com/fo...18-intel-fb-patcher-v171/>) oder mit der Kombination USBInjectAll und SSDT-UIAC.

Die Intel FB Patcher Variante ist für Anfänger die Einfachste. Beachte dabei, dass es für Mojave aktuell keinen Port Limit Patch mehr gibt. Man muss also erst die USB 2 Anschlüsse erfassen, dann alle USB 2 Anschlüsse ausschließen (-uia_exclude_PREFIX) und dann die USB 3 Ports erfassen. Am besten die Anleitung mehrmals durchlesen, dann sollte es klar werden.