

**Erledigt**

## **Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A**

**Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 14. Januar 2019, 15:42**

Es sieht so aus, daß diese Lösung bei mir auch funktioniert.

Allerdings so, wie in Deinem Patch, d.h. alles wird in die HS08 geschrieben, obwohl BT bei mir an der HS05 hängt. Ist das richtig?