

Erledigt

Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 14. Januar 2019, 15:48

Wenn dann solltest du das auf HS05 umschreiben. Bei mir hängt BT an HS08.