

Erledigt

AORUS PRO Z390, i9 9900K, Radeon Vega56 - Reboot nach dem erstem Login nach der Installation

Beitrag von „CMMChris“ vom 14. Januar 2019, 16:55

IGPU im UEFI deaktivieren, das SMBIOS wechseln und die IGPU spezifischen Sachen aus der Config nehmen. Sollte dann schnurren.

Bedenke aber, dass sich beim Wechsel die Seriennummer, Board ID und UUID ändert. Entsprechend solltest du vorher Software deaktivieren die damit die Lizenz prüft um sie dann im Nachgang wieder aktivieren zu können.