

Erledigt

RX580

Lüftersteuerung

funktioniert

(teilweise) nicht

Beitrag von „FARV“ vom 15. Januar 2019, 16:59

Also ich habe jetzt die Sachen wieder rausgeschmissen.

Denn wenn die Properties injected werden, dann laufen die Lüfter überhaupt nicht mehr.

Derzeit weiß ich, dass die Lüftersteuerung funktioniert, wenn ich den Rechner frisch gebootet habe und er nicht im Sleep war/ist.

Denn dann funktionieren die Lüfter auch mit FCPX.

Mir scheint es, als ob das ein macOS Problem im Bereich des Power Managements ist.