

Erledigt

Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 16. Januar 2019, 08:43

Ich habe jetzt auch mal umgestellt auf Clover ohne DSDT ... und soweit funktioniert auch alles, zumindest nach dem Neustart.

Den BT-Patch hätte ich dann natürlich auch gerne irgendwie eingepflegt ins System, deshalb habe ich mal versucht, ihn in eine SSDT.aml umzuwandeln.

[anonymous_writer](#) Kannst Du mal schauen, ob diese SSDT so passt? Ich habe einfach eine andere SSDT genommen und den BT-Patch hineingeschrieben. Könnte man das so machen?