

Erledigt

ACPIBatteryManager.kext verändert Touchpad-Erkennung

Beitrag von „an3k“ vom 16. Januar 2019, 15:50

Habe nach ein paar Tests (reproduzierbar) festgestellt, dass macOS Mojave kein Touchpad erkennt sondern in den Systemeinstellungen stattdessen permanent nach einem per Bluetooth angeschlossenen sucht. Nun, Bluetooth habe ich leider nicht, dafür aber ein internes und auch funktionierendes Touchpad. Nur konfigurieren konnte ich es nicht.

Solange ich auf Antworten bzgl. meines TXHC Problems installierte ich den ACPIBatteryManager.kext um zumindest einen Punkt von meiner Liste streichen zu können. Jetzt wird nicht nur die Batterie angezeigt sondern auch ein internes Touchpad in den Systemeinstellungen, welches ich nun auch konfigurieren kann. Das Touchpad selbst funktioniert genau so wie vorher, d.h. mit diversen Gesten (VoodooPS2Controller.kext).

Ist das normal oder doch eher was kurioses?