

Erledigt

Dell Precision M6700 High Sierra

Beitrag von „lametta17“ vom 17. Januar 2019, 08:32

Hallo Mocca55,

jo, der Tipp mit den Ports hat eine Änderung gebracht.

Der USB-Port auf der Rückseite hat den Prozess weiter laufen lassen.

Nach ca. 10 Min. kam eine Meldung, das versucht wird die AMD7000 anzusprechen.

Kurz darauf kam eine Meldung das die CPU über 50% ausgelastet sei. Dann sprang die Lüftung an.

Weitere 30 sek. später war und blieb der Bildschirm dunkel, Der Lüfter ging wieder aus und die Hintergrundbeleuchtung blieb aktiv.

Gibt es noch ne Change, oder muß ich die ATI-Karte ausbauen um die HD4000 zu benutzen?

Gruß Lametta 17