


**Erledigt**

# Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 17. Januar 2019, 09:34

So, ich habe das mal probiert und mit der abgeänderten SSDT gestartet, doch HS05 erscheint ganz normal!



Scheinbar greift die SSDT also nicht 😞 !