

Erledigt

Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 17. Januar 2019, 09:44

So halb, d.h. BT ist nicht mehr abgestürzt, seit ich auf Boot ohne DSDT.aml umgestellt habe. Das ist schon mal positiv.

Nur hatte ich gestern nach Sleep meine Schwierigkeiten, den BT-Kopfhörer mit dem Laptop zu verbinden. Nach dem Neustart heute früh und nachdem ich den Kopfhörer aus der BT-Liste entfernt und dann neu hinzugefügt habe, läuft er wieder.

Ich werde einfach mal schauen, wie es heute so läuft und berichten, ob ich die Verbindung zu BT auch nach dem Sleep hinbekomme.