

# Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

Beitrag von „Patricksworld“ vom 17. Januar 2019, 21:38

[Zitat von matthias3000](#)

Welche System-Definition verwendest du denn derzeit?

Ich benutze MacMini8,1. Aber hast du mal den kompletten Ordner den ich hochgeladen habe getestet? Alle Änderung die ich mache lade ich immer wieder im Ordner neu hoch.

[Zitat von jaypack2k](#)

. Sind das nur die paar Einstellungen auf den Bildern was Du geändert hast?

Ich meine Ja. Aber wie gerade oben geschrieben. Ich bastel immer mal wieder, wenn ich grad Zeit und Lust habe und lade dann auch den aktuellen EFI-Ordner wieder hoch. Soll heißen. Ich weiß nicht auf welchem Stand du aktuell bist. Ändere doch einfach einmal die paar Einstellungen bei dir. Wenn es nicht klappt, dann packe halt einmal den kompletten EFI-Ordner auf einen Stick und teste.

[Zitat von jaypack2k](#)

hat mal jemand Ton über HDMI getestet

Jap. benutze nur Ton über HDMI. Läuft über HDMI sowie auch beim zweitem Bildschirm über USB-C(thunderbolt)/HDMI.

[Zitat von Quo65](#)

Der Sound über den Klinkeausgang bringt bei mir keine befriedigende Qualität

Ich hatte Klinke nur kurz getestet ob da ein Ton raus kommt und benutze selber aktuell nur BT und HDMI-sound. Allerdings muss ich auch bestätigen das bei mir auch keine befriedigende Qualität dabei raus kommt. So wie ich mal wieder Zeit und Lust finde, werde ich mich dem Problem widmen und hier teilen, so wie ich eine passable Lösung gefunden habe. Vielleicht

kommt ja auch jemand anderes dazu und erklärt die Lösung. Ich würde auf jeden Fall anfangen mit andere Layout ID's zu testen.

MFG Patrick