

Erledigt

Merkwürdiges Mojave-Problem: Kein Booten mehr möglich am nächsten Tag

Beitrag von „CMMChris“ vom 18. Januar 2019, 17:07

Die USB Ports müssen für funktionierenden Sleep natürlich korrekt eingerichtet und deklariert werden (Bluetooth Port als intern 255 bzw. 0xff). Daran liegt aber der Freeze beim Sleep nicht. Ich schau es mir mal an.

Edit: So [mrni](#) ich habs mir angesehen. Sleep kann nicht funktionieren ohne CPU Power Management. Bitte in Clover/ACPI den Haken bei "PluginType" setzen.

Außerdem kannst du mal testen das VBIOS deiner Grafikkarte auf die neueste Version zu bringen wenn noch nicht geschehen. Laut Insanelymac soll das bei der Rog Strix Karte die Lüftersteuerung fixen, dann brauchst du keine Kext mehr dafür.