

Erledigt

Probleme mit Sleep

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 18. Januar 2019, 17:40

Bei mir lag das Problem mit den nicht korrekt ausgeworfenen USB-Geräten am XMP-Profil im UEFI. Deaktiviert und XMPDetection=Yes in der config.plist aktiviert, schon ist das Problem verschwunden. Allerdings hat der Ruhezustand ansonsten einwandfrei funktioniert.