

Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

Beitrag von „randomdude“ vom 19. Januar 2019, 13:49

[Patricksworld](#) ich musste nachdem ich die NetworkInterfaces.plist gelöscht habe in den Einstellungen nochmal das Ethernet Interface entfernen und neu hinzufügen. Es ist jetzt wieder wie vorher, mit deiner Konfiguration aber **ohne** der DSDT.aml und SSDT-DDA.aml. Ist eine der beiden vorhanden, streikt Ethernet. Neuester IntelMausi ist natürlich drin. Ich bin was ACPI patches angeht leider kaum belesen, also weiß ich nicht was die Dateien machen. Aber ohne ihnen geht erstmal Ethernet und konnte eben noch keine Probleme feststellen.

Habe auch das i7 Modell und nicht das i5 falls das einen Unterschied macht.