

Erledigt

Mojave auf GA-Z97X-UD3H installiert: Speedstep geht nicht

Beitrag von „tomatoes“ vom 20. Januar 2019, 10:59

Für Speedstep muss EIST im BIOS deaktiviert sein und das richtige SMBIOS gewählt sein. Imac 14.2 funktioniert bei meinen Haswell Systemen. Für das 14.2 Update mit dem Kext Utility alle Kexte und Clover auf den aktuellen Stand bringen.

edit: für das Vorschau Problem (ist bekannt) hat es bei mir geholfen die interne Grafik zu aktivieren obwohl ich sie nicht nutze.