

Erledigt

Langsamer boot nach 10.8.2 update bleibt ewig bei pciconfiguration begin

Beitrag von „manuelbeer7“ vom 30. Januar 2013, 10:38

Also seit dem update auf 10.8.2 dauert mein Bootvorgang ewig! 😬

Wenn ich

dann beim anmelde Bildschirm bin tut Tastatur nicht (original Apple, mit Kabel), wenn ich dann aber mein Passwort trotzdem eingebe und auf enter drück passiert nichts, es wird auch nicht angezeigt, aber wenn ich dann über den powerbutton in den ruhestand gehe und dann wieder an mach dann meldet er sich an, ohne das ich was eingeben muss und tastatur?!

wenn ich mit -v boote dann bleibt er ewig bei

PCI Konfiguration begin stehen und dann kommt schließlich der anmelde Bildschirm, hab ne ssd, also müsste eigentlich viel schneller gehen!

jemand ne Idee? 😊

gruß