

**Erledigt**

## **Neuer Build GA-Z170-HD3P und Kaby Lake für Mojave**

**Beitrag von „enbe0815“ vom 20. Januar 2019, 17:08**

Mit 0x59120086 Kernel Panic bei Reboot. Habe jetzt mal 0x59120004 versucht - jetzt habe ich eine HD630 mit 7 MB. Wenn ich es nicht übersehen habe kommt auch keine Fehlermeldung mehr. Schau mal da noch genauer an und stelle mal im Konfigurator um (hab das jetzt nur bei den Clover boot options manuell eingetragen).

Edit:

nochmal genau hingeschaut (nachdem ich die config.plist angepasst habe):

"graphics driver failed to load could not register with framebuffer " Fehlermeldung kommt immer noch kurz vor dem Umschalten in den Grafikmodus.