

Erledigt

ASUS FX753VE bei 10.13.6 kein Touchpad

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 21. Januar 2019, 11:32

Ja passt, ist genau das gleich wie meins und der [VoodooI2C.kext](#) + VoodooI2CHID.kext sind goldrichtig dafür.

Eventuell fehlt dir ein _OSI to handle "Darwin" Patch.

Du kannst es mit diesem Hotpatch versuchen.

<https://github.com/RehabMan/OS...er/hotpatch/SSDT-XOSI.dsl>

Denn im [MACIASL](#) öffnen und als *.aml abspeichern. Diese Datei dann nach "/EFI/CLOVER/ACPI/patched" kopieren.

Das hier beachten bei Verwendung des Hotpatch.

```
// All _OSI calls in DSDT are routed to XOSI...
```