

Erledigt

CPU Power Management / Clocks im Idle zu hoch

Beitrag von „CMMChris“ vom 21. Januar 2019, 21:32

[Zitat von anonymous writer](#)

Mit Sicherheit hat es damit zu tun.

Mein i7-3770 ist da auch vollkommen problemlos da dieser auch in einem iMac steckt.

Das Ding ist aber, dass auf einem echten Mac das x86PlatformPlugin geladen wird und das kümmert sich ja eigentlich um das Power Management. Mit der Methode ohne jegliche Injects für Power Management wird das x86PlatformPlugin nicht geladen. Früher hat das auch zu nicht funktionierendem Power Management geführt. Das weiß ich noch aus meinen Hackintosh Anfängen mit High-Sierra. Mich würde echt mal interessieren was es mit diesem "ACPI_SMC_PlatformPlugin" auf sich hat, welches in dem Fall das Power Management übernimmt.