

Erledigt

## Thunderbolt 3 Controller kommt und geht

Beitrag von „DSM2“ vom 22. Januar 2019, 11:38

[an3k](#) : Irgendwie verstehe ich nicht was du dir vom Rename erhoffst.

Grundsätzlich ist Thunderbolt an Notebooks so eine Sache...

Hotplug funzt nicht und Geräte müssen vor boot angeschlossen sein, da hilft auch Nicos SSDT leider nicht.

Lad mal ein ioreg hoch... da kann man mehr mit anfangen.

[Zitat von an3k](#)

TXHC-Controller (-uia\_exclude\_hs -uia\_exclude\_ss und dennoch werden HS01,HS02,SS01,SS02 des TXHC angezeigt während alle vom XHC-Controller verschwunden sind).

Warum sollte den auch beim Thunderbolt XHC verschwinden wenn du nur Standard USB Controller mit deinem Exclude beeinflussen kannst und eben nicht Thunderbolt.