

**Erledigt**

## **AMD RX xxx zu AMD Pro**

**Beitrag von „filou77“ vom 22. Januar 2019, 16:37**

Neue Erkenntnis:

Bin gerade wieder wild am testen. Was ich alles probiert habe, zähl ich lieber nicht auf.. zu viel. Auch hab ich von 10.14.2 auf 10.14.3 Beta geuppt oder in Clover das SMBIOS frecherweise einfach mal von MacPro 6.1 auf iMacPro1.1 gestellt. Der bootet dann sogar, allerdings geht dann nur noch mein Zweitbildschirm.. Bisher keen Erfolg.

Was ich aber sagen kann:

Wenn ich die FB Patcher USB-Methode benutze, in der Hoffnung mein Neustart-Problem zu lösen, dann wird die RX in der Systemübersicht wieder als RX angezeigt.. und nicht mehr als Pro. Stell ich zurück auf USBInjectall mit den excludes in Clover, dann ist sie wieder Pro!

Heißt das Leute, die sich einen USB Kext mittels FB Patcher selbst basteln, haben eh keine Chance???? 🤔