

Erledigt

Intel WiFi + Bluetooth

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 23. Januar 2019, 11:44

Hallo [CMMChris](#),

und das kommt davon das nicht die richtige Firmware zum BT Modul geladen wurde. Mit dem Cold Boot kann das mit Glück funktionieren.

In der Anleitung am Ende hat [@RehabMan](#) genau diese Problem beschrieben mit der Lösung einen eigenen BT-Kext zu erstellen.

Das ganze ist aber etwas tricky.