

**Erledigt**

## **Seltsames Problem bei Installation von Mojave mit Legacy Bootstick**

**Beitrag von „grt“ vom 24. Januar 2019, 12:57**

[derHackfan](#) wenn ich mich nicht ganz heftig irre, haben wir hier ein UEFI-fähiges board (sieht man auf screenshot 2, dass es durchaus weiss, was uefi ist), was auch keine ESP/EFI finden kann, aber ganz einfach deshalb, weil keine vorhanden sind... anscheinend alles mbr-formatiert.