

Erledigt

GA H170N Wifi Custom Macmini Worklog

Beitrag von „ebs“ vom 24. Januar 2019, 19:03

Probier mal den Kext-Ordner und die config.plist aus. Warum du für die Grafik die id 0x193B0005 drin hast weiss ich nicht, normalerweise sollte es die 0x19020001 oder 0x19020000 sein. Ich habe mal 0x19020001 eingetragen, das SMBIOS aktualisiert sowie den USB-Patch deaktiviert dafür einen anderen Kext verwendet. Probier mal und gib Rückmeldung.

Eventuell mal noch Clover aktualisieren, bei den Nightly sind die schon bei 4861