

**Erledigt**

## ASUS Prime Z390-A - i5-9600K (UHD 630): Glitches (Bildstörungen)

Beitrag von „Octisurfer“ vom 24. Januar 2019, 19:58

Hallo Community,

ich habe als Neubau-Projekt das ASUS Prime Z390-A mit dem i5-9600K ohne extra Grafik-Karte und möchte die interne HD630 mit Mojave nutzen.

Habe mich an diesem System von [al6042](#) orientiert und als Grundlage den EFI-Folder von ihm genommen:

[Coffee Lake Sammelthread \(lauffähige Konfigurationen\) Desktop](#)

Clover Version 4844

BIOS ist auf dem letzten Stand 0802 (Januar 2019) und die Settings von al6042 fast komplett übernommen, bis auf "Primary Display", was ich auf die interne Grafik eingestellt habe. Leider habe ich es nicht geschafft, meine config.plist und den Rest auf die interne HD630 anzupassen. Beim booten vom Install-Stick mit 10.14.2 schalte sich nach einer Weile der HDMI-Port ab, auch mit Displayport wird es nicht anders. Hier ein Screenshot, bevor die Abschaltung erfolgt:



Anbei mein EFI-Folder: [EFI.zip](#)

Mein Neubau-Projekt:

**ASUS Prime Z390-A - i5-9600K (HD630) - 2x Crucial DIMM 8GB, DDR4-2666, CL19 (CT8G4DFS8266) - Scythe Mugen 5 [Rev. B] - [macOS Mojave 10.14.2](#)**