

**Erledigt**

## **BBOD nach Klonen auf SSD**

**Beitrag von „JARVIS1187“ vom 24. Januar 2019, 21:19**

Die einzige kext, die ich hier habe, die dem entsprechen würde, wäre die AHCIPortInjector.kext auf der EFI-Partition.

Die war aber schon ein Versuch, das Problem in den Griff zu bekommen, also war die nicht von Anfang an drin.

Ich habe noch einen Marvell 88SE9120-Controller drauf, jedoch erkennt Clover keine der Platten, die daran angestöpselt sind (auch nicht die, auf der Win10 drauf war, als ich es noch installiert hatte), weshalb ich die SSD (und auch die HDDs) alle am Intel 5 Series-Chipset-Controller angeschlossen habe.

Unter MacOS selbst erkennt er aber die Geräte problemlos und kann auch damit arbeiten.

Im Anhang mal zwei kleine Ausschnitte aus den Systeminfos bzw. dem SATA-Gerätebaum.