

Erledigt

-->>>. FUJITSU ESPRIMO C720 PCIe Karte braucht. CSM " ON " !

Beitrag von „julian91“ vom 25. Januar 2019, 09:14

ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem hackbook.

der hatte zwar nen M2 Port hat man dort aber eine NVME SSD angeklemmt wird diese im bios nicht mehr erkannt und kann von dieser nicht booten ...

ich hab mir dann auf die normale SATA SSD ein EFI Ordner angelegt mit Clover und dort unter UEFI Treiber 64 den NVME Treiber hinterlegt.

Danach hat Clover die NVME als Boot device sehen können und so läuft das ganze nun bei mir.