

Erledigt

Asus Vega 64 mal wieder Coil Whine nach Umtausch - was nun?

Beitrag von „Unix“ vom 25. Januar 2019, 16:04

[CMMChris](#) Habe mich jetzt auf eigene Faust etwas eingelesen. Selbst mit grenzwertigen Undervolting von P5/P6 1000 mv und p7 1100 mv höre ich das Coil Whining deutlich. Bei weniger mv schmiert die Graka ab und die Settings resetten sich.

Hier hört man das Gejaule, hab's mal aufgenommen:
<https://www.dropbox.com/s/uhyy...%20Aufnahme%2019.m4a?dl=0>

Also doch keine Hoffnung mehr? Finde halt, meine Asus Strix sieht schon geil aus, geiler als die MSI. Ausserdem brauche ich zwei HDMI Ports, die MSI hat nur einen 😞

Aber werde dann wohl die Vega zurückschicken und mir ne MSI auf Rechnung holen (falls die Coil Whine hat direkt wieder zurückschicken und ne neue Bestellen ohne auf's Geld zu warten)

Außer es gibt noch andere Lösungen für meine Asus bzw. Undervolt Settings, die ich nicht beachtet habe?