

Erledigt

## BBOD nach Klonen auf SSD

**Beitrag von „Beppo68“ vom 25. Januar 2019, 23:52**

Das mit der fehlenden Geschwindigkeit hatte ich auch gelesen... aber ob das mit den Auswürfen, Abbrüchen und Fehlermeldungen zusammenhängt?

Irgendwie scheint ASUS bei diesem Board den SATA Controller nicht voll ausgebaut zu haben... das Board ist aber auch schon fast 10 Jahre alt!