

Erledigt

## USB 3.1 funktioniert nicht

Beitrag von „al6042“ vom 26. Januar 2019, 16:45

Der Hilfe-Tipp ist einfach...

Du musst nach der einen [Anleitung: USB 3.0 El Capitan / \(High-\) Sierra / Mojave für jedermann \(zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht\)](#) oder anderen [Anleitung 2.0 – USB 3.0 El Capitan/High Sierra/Mojave per FBPatcher für jedermann \(Zukunftsicher für updates & komplett gepatcht\)](#) Anleitung deine USB-Ports eindeutig definieren, da der frühere USB-Port-Limit-Patch unter der aktuellen Versionen von High Sierra und Mojave nicht mehr funktioniert.