

Erledigt

Kein Monitorsignal nach Boot

Beitrag von „saibot“ vom 26. Januar 2019, 18:38

Moin Moin

Ich habe mir (auf Grund von guten Erfahrungsberichten) folgende Hardware gekauft.

* i5-8400

* Gigabyte H370M DS3H

Ziel ist / war ein günstiger Office Mac, daher nutze ich auch die UHD 630.

Ich habe mich an der Vanilla-Methode mit Clover orientiert. Das Apple-Logo erscheint, der Fortschritt geht fast bis zum Ende weiter, dann stoppt das System / der Bildschirm wird schwarz und geht in den Standby. Im Verbose Modus sehe ich am Ende die folgende Meldung (siehe Anhang):

```
Forcing CS_RUNTIME for entitlement: com.apple.rootless.installForcing (Repeats 4-5 times) -  
new kext: com.apple.driver.KextExcludesList, v14.0.3 matches prelinked kext but can't  
determine if executables are the same (no UUIDs).
```

```
com.apple.xpc.launchd[1] (org.ntp.sntp.179) <Warning>: Service exited with abnormal code: 1
```

Folgende Kexts habe ich eingesetzt:

AppleALC.kext

USBInjectAll.kext

FakeSMC.kext

WhateverGreen.kext

IntelMausiEthernet.kext

XHCI-300-series-injector.kext

Lilu.kext

Ich habe die Kexts aktualisiert, verschiedene USB-Sticks und Steckplätze probiert, aktuell weiß ich aber nicht mehr weiter...

Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.