

Erledigt

ASUS K751LJ Probleme mit Bootstick

Beitrag von „ralf.“ vom 26. Januar 2019, 19:19

Die ACPI-Fehler in Post 1 kommen normalerweise durch Fixes in der config.plist oder eine SSDT oder DSDT.

Die config.plist die ich hochgeladen hab, ist leer.

Eine Lösung wäre dass du eine DSDT anfertigen lässt, oder eine andere dass du mal EFI-Ordner von anderen Broadwell-Laptops testest.