

Erledigt

SSD, keine Partition möglich.

Beitrag von „g-force“ vom 27. Januar 2019, 13:12

TNa681

Mehrere USB-Sticks, die nicht mehr erkannt wurden (und auch sonst eingeschränkt waren, z.B. nicht als Bootstick zu gebrauchen).

Dazu zwei SSD, die entweder garnicht mehr erkannt wurden oder extrem langsam wurden. Insgesamt also schlechte Erfahrungen.