

Erledigt

USB 3.0 Ports werden nicht erkannt

Beitrag von „homead“ vom 27. Januar 2019, 16:20

Hallo Zusammen,

ich habe heute auf meinem Rechner einen Hackintosh System installiert, dass hat auch erstaunlich gut geklappt, ich habe nun nur das Problem das meine USB 3.0 Ports direkt auf dem Mainboard und auch vom Tower nicht erkannt werden. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Ich habe meine EFI Datei mal mit hochgeladen vielleicht sehr ihr den Fehler oder sehr vielleicht ob noch ein Kext fehlt. Desweiteren klappt leider das normale Herunterfahren nicht.

Meine Hardware:

Asus Z370I Mainboard ROG

16GB DDR 4 Speicher

AMD RX580 8GB

aktuell läuft die Konfiguration zum Test auf einem normalen Festplatte aber soll wenn alles gut läuft auf eine M2 Festplatte installiert werden. Würde eine Vega 56 auch out of the Box laufen?

Freue mich auf eure Hilfe, bis dahin schonmal vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

homead