

Erledigt

GA-Z77 UD3H

Beitrag von „xcore“ vom 27. Januar 2019, 16:52


Ich bin nun zumindest einen Schritt weiter gekommen.

der Bootfehler lag wohl an der Osmosis Firmware. Ich habe nun wieder die Originale Firmware genommen und kann den Stick mit Clover starten!!! Beim Stick erstellen hab ich mich, so gut wie es mir Möglich war, an die Angaben von bluebyte gehalten (Danke hierfür!).

Leider habe ich im Installer einen sehr starken Grafikbug. Man sieht quasi 3 mal das ganze Bild überlappend.

Mein Cpu hat Intern die HD4000. Als SMBIOS habe ich auch die 13.1 gewählt und zusätzlich bei Inject Intel einen Hacken gesetzt. Einen Screenshot sowie meinen EFI Ordner hänge ich mit an.

Kennt jemand zufällig den Fehler und kann mir einen Tipp geben?



[EFI.zip](#)