

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „Senor Burns“ vom 27. Januar 2019, 19:56

Hatte ein ähnliches Problem. Bei mir hat folgendes geholfen:

<https://www.tutonaut.de/proble...m-magic-trackpad-beheben/>

Möglichkeit Nr.2 war die Lösung. Strom für min. 15 sec. ab und danach die Geräte neu anmelden.