

**Erledigt**

## **Stolperfallen beim ASRock B75 Pro 3**

**Beitrag von „griven“ vom 27. Januar 2019, 20:48**

Das "Problem" mit dem EFI Eintrag gibt es im übrigen nicht nur beim B75 Pro sondern grundsätzlich auch bei anderen ASROCK Bords der Baureihe (7Xer Chipsatz) von daher ein durchaus nützlicher Beitrag bezogen auf das manuelle hinzufügen des Boot Eintrags. Was die Bootfähigkeit von NVME auf der Plattform angeht kann man diese grundsätzlich durch einige Bios Modifikationen erreichen hierbei schnappt man sich einfach die nötigen Module aus dem UEFI eines Z8Xer oder Z9Xer Boards des gleichen Herstellers und packt sie mit in den ROM. Bei GigaByte Boards klappt das ohne weiteres.