

Erledigt

Plötzlich Probleme mit der Grafikkarte (RX 590)

Beitrag von „marsjo“ vom 28. Januar 2019, 03:39

Hallo,

ich habe letzte Woche meinen ersten Hackintosh zusammengebaut und habe mit Begeisterung festgestellt, dass alles ohne Probleme und auf Anhieb funktionieren kann.

Eine Woche lang war ich sehr glücklich mit MacOS auf meinem Rechner aber plötzlich wollte er macOS nicht mehr hochfahren (durchgestrichener Kreis) - habe dann entschieden das System nochmals vom Stick zu installieren und seit dem fährt er wieder hoch - aber nach wenigen Minuten friert das Bild ein, die Maus bewegt sich ohne Probleme, aber der Desktop aktualisiert sich nur noch alle paar Sekunden.

Blick in die Konsole zeigt mir, dass - gleichzeitig mit dem "einfrieren" - Fehler in der Konsole ausgegeben werden, die mich vermuten lassen das es ein Problem mit der Grafikkarte gibt:

```
IOAccelEventMachine2::hardwareErrorEvent(): GPURestartDequeued stampIdx=11 type=2
```

und ähnliches (siehe Anhang).

Mir ist nicht bewusst, dass ich etwas an der macOS Installation geändert hätte. Ggf. kam es zu Änderungen am Bios oder an der Grafikkarte durch/aus Windows 10 heraus?

Kann jemand etwas mit diesem Problem anfangen und kennt ggf. eine Lösung?

Danke

jo