

**Erledigt**


# Asus Vega 64 mal wieder Coil Whine nach Umtausch - was nun?

Beitrag von „Unix“ vom 28. Januar 2019, 14:39

[Zitat von CMMChris](#)

Noch vergessen: Die HP-DiscretePowerTable drosselt macOS die

Karte zu aggressiv.



Okay, danke nochmals!

[Zitat von apfelnico](#)

ich dachte du hättest eine Grafikkarte gekauft, kein Radio. Es ist doch ein Mangel, oder? Da gilt die Mängelhaftung. Es wurde mehrfach rumgedoktert, jetzt solltest du auf Wandlung bestehen, also Geld zurück.

Aaaalso ich habe jetzt nochmal angerufen und einfach gemeint ich wäre auf genau diesen Frequenzbereich des Spulenfiepens überempfindlich und deswegen würde es mich noch mehr nerven als einen "normalen" Nutzer 😄

Die haben mir jetzt ein Retourenlabel geschickt und ich kann die Karte nochmals einschicken. Entweder wird diesmal was diagnostiziert und ich kriege nochmals ein Austauschmodell und wenn nicht, darf ich die Karte nach der zweiten Prüfung zurückgeben.

Falls das der Fall sein sollte, hol ich mir von dem Geld nochmals eine Asus aus ästhetischen Gründen. Werde dann einfach direkt 2 Karten auf Rechnung bestellen von einem anderen Händler und hoffen, dass eine von den beiden kein hörbares Spulenfiepen besitzt. Dann kann ich eine einfach wieder zurückschicken wegen 14 Tage Rückgaberecht, hehe 😄

Und falls das nichts bringen sollte, hol ich mir 'ne MSI. Fertig! 😄