

Erledigt

Overclocking i5-8600k mit einem Gigabyte Z390 Board

Beitrag von „redbelt“ vom 30. Januar 2019, 20:27

Hallo ihr beiden,

Danke für die Infos.

Nein, der CPU ist unberührt. 😊

Es ist immer nur ein Kern, der nicht 100% haben will.

Des weitem teste ich immer zusätzlich mit der Einstellung: **CPU Internal AC/DC Load line** und **CPU Vcore Loadline Calibration**. Da ändert sich auch immer mal was. Da weiss ich nur nicht die optimalen Einstellungen.