

Erledigt

Macbook Pro 15" - Bootet nicht mehr

Beitrag von „Ni_Xo“ vom 31. Januar 2019, 14:19

Hallo zusammen,

Habe ein Macbook Pro 15" Early 2011 mit dem i7 von meinem.Kollegen geschenkt bekommen.

Das Macbook hatte den klassischen Fehler der defekte ATI Karte.

Diese habe ich nun mit dieser Anleitung deaktiviert:

<https://forums.macrumors.com/t...efi-variable-fix.2037591/>

Nun sieht alles auch normal (hatte vorhin Rotstich) aus konnte Sierra vom Stick booten und installieren.

Nur leider bootet er mir nach der Installation nicht.

Es erscheint folgender Fehler:

```
gioscreenlockstate 3 hs 0 bs 0 now 0 sm 0x0
```

Wie im Anhang ersichtlich.

Kann mir jemand sagen was ich nun noch machen kann ?

Würde das Ding ungern wegschmeißen.

Vielen Dank schonmal im Voraus 😊