

Erledigt

Vega 64, aber welche ? / HDMI bei iGPU

Beitrag von „CMMChris“ vom 31. Januar 2019, 14:24

Meine MSI Vega 64 ist da. Bisherige Erkenntnisse:

- Lüftersteuerung funktioniert bei den Referenzkarten genauso wenig wie bei den Custom Designs
- Framebuffer unterscheidet sich OOB nicht von der Gigabyte Vega 64 Gaming OC (RadeonFramebuffer)
- Coil Whine fällt geringer aus als bei der Gigabyte Karte, ist aber auch hier deutlich zu vernehmen
- Auslastung der Karte durch macOS nach wie vor merkwürdig (GPU Tach schlägt immer voll aus, selbst bei jedem Tastenanschlag blinken alle LEDs kurz auf)
- Lüftersteuerung mit Custom PPT funktioniert bei mir mit der Karte ohne Probleme