

Erledigt

Clover Pre-Installation Probleme | Lenovo Thinkpad E580

Beitrag von „ituser01“ vom 31. Januar 2019, 18:54

Hallo liebe Community,

meine angekündigte Anleitung habe ich leider immer noch nicht schreiben können. Ich hätte noch ein Problem, für das ich euch um Unterstützung bitten möchte. An meinem ThinkPad E580 hatte ich zuvor nicht die Möglichkeit, die Kamera des Notebooks zu verwenden. Nun habe ich herausgefunden, dass die Kameras über USB angeschlossen werden. Hierfür habe ich anstatt der ursprünglichen **USBPorts.kext** zwei andere Kexte gefunden (**USBInjectAll.kext** und **GenericUSBXHCI.kext**) und ausprobiert. Allerdings mit gemischten Ergebnissen.

Mein Problem ist, dass mit USBInjectAll.kext sowohl die Kamera, wie auch Bluetooth funktioniert. Lediglich der vordere USB-Port auf der linken Seite hat Probleme, USB3.0-Geräte zu erkennen. USB2.0-Geräte werden erkannt.

Mit GenericUSBXHCI.kext funktionieren alle USB-Ports mit USB3.0- und USB2.0-Geräten, allerdings funktionieren weder die Kamera, noch Bluetooth.

Daher würde ich gern USBInjectAll.kext verwenden. Gibt es eine Lösung für das Problem, dass diese Kext an einem Port keine USB3.0-Geräte erkennt?

Im Anhang habe ich den Abschnitt USB aus dem Systembericht eingefügt. Vielleicht kann man dort etwas erkennen? Ich habe die Dateien verglichen, allerdings ist mir nichts besonderes aufgefallen.

Würde mich auf eine Unterstützung sehr freuen... 😊